

Kfz.- Sachverständigen & Ingenieurbüro Hascher

Geschäftsführer: Gerd Hascher
Heideweg 9
17454 Zinnowitz
Telefon 038377 41236
Fax 038377 41243

sv-buero-hascher@t-online.de
www.gutachter-usedom.com

Kfz-Sachverständigenbüro Hascher, Heideweg 9,17454 Zinnowitz

Herr
Mathias Hasbargen
Liehrstraße 9
17424 Seebad Heringsdorf

Zinnowitz, 11.09.2020
BZM3191060

Fahrzeugbewertung

Betreff : Fahrzeugbewertung

Hersteller : Jaguar
Fahrzeugtyp : MK IX 3.6 Automatic

amtl.Kennzeichen : VG - MH 22H

Fahrzeughalter / Auftraggeber : Herr
Mathias Hasbargen
Liehrstraße 9
17424 Seebad Heringsdorf

Auftrag vom / durch : 18.06.2020 / Mathias Hasbargen

Besichtigungsdatum / -ort : 19.06.2020 / 11.09.2020 17424 Heringsdorf

Zusammenfassung:

Aufgrund der Besichtigung und unter Berücksichtigung des äußerlich erkennbaren Zustandes und aller den Wert beeinflussenden Gegenbenheiten wie Alter, Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage sowie der dem Sachverständigen gegenüber gemachten Angaben über den Zustand des Objektes, wurde der Wert unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Krafffahrzeuge festgelegt.

Marktwert (steuerneutral):

EUR 43.500,00
=====

Bewertungsdatum 11.09.2020

Zinnowitz, den 11.09.2020

Der Sachverständige

F a h r z e u g d a t e n

amtl.Kennzeichen	: VG - MH 22H
Fahrzeugart	: PKW
Aufbau	: Limousine 4 - türig
Hersteller	: Jaguar
Fahrzeugtyp	: MK IX 3.6 Automatic
KBA-Nummer	: 2051000
Fahrzeug-Ident-Nummer	: 772625BW
Motorart	: Benzin
Getriebe	: Automaticgetriebe
Leistung	: 164 KW
Hubraum	: 3781 ccm
Plätze	: 5
zul. Gesamtgewicht	: 2186 kg
Reifenhersteller	: Atlas
Reifengröße vorn / hinten	: 6.50R16 C / 6.50R16 C
Erste	: 01.07.1959 24.11.2016
Vorbesitzer (Anzahl)	: 2
Laufleistung abgelesen	: 55199 mls
Nächste HU	: 05/2022 05/2022
Farbe / Lackart	: braun / metallic (2Schicht)

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020

Auftrag

Gemäß Auftrag vom **18.06.2020**, erteilt durch Herrn Hasbargen (telefonisch), wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Marktwertes besichtigt und eine Kurzbewertung erstellt.

Besichtigung

Das Fahrzeug wurde in Abwesenheit des Auftraggebers am 19.06.2020/11.09.2020 in 17424 Heringsdorf zu ebener Erde durch Herrn Baranowski besichtigt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugpapiere lagen in Kopie vor, die Fahrzeugidentnummer der Fahrzeugpapiere stimmt mit der abgelesenen Identnummer an der Fahrzeugkarosserie überein.

Originalität

Das Fahrzeug befindet sich in weitgehend originalgetreuem, restauriertem Zustand. Aufgrund der meist nicht lückenlos nachvollziehbaren Vergangenheit des Fahrzeuges kann vom Unterzeichner auch keine einwandfreie Gewähr gegeben werden, dass alle montierten Bauteile dem serienmäßigen Zustand entsprechen bzw. dass alle Bauteile eines Serienfahrzeuges vorhanden sind.

Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, der bei der Auslieferung des PKW durch den Hersteller gegeben war, sind daher die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich im Sinne von zugesicherten Eigenschaften.

Ansonsten beruhen sämtliche Angaben bezüglich der Originalität des geprüften Fahrzeuges auf den Angaben des Halters und der Inaugenscheinnahme des Unterzeichners.

Beschreibung der einzelnen Fahrzeugbereiche

Karosserie außen

Material aus Stahlblech - keine Korrosion,
alle Schutzleisten, Stoßfänger und Stoßfängerecken vorhanden, Spaltmaße in Ordnung.

Lackierung

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020

Lackierung komplett erneuert, leichte Gebrauchsspuren am Lack vorhanden, keine Farbabweichungen, Originalfarbton.

Chrom / Zierleisten

Alle Zierleisten und Chromanbauteile vorhanden, Chromteile mit unterschiedlich starken Anrostungen bzw. Aufblühungen, ohne Bearbeitungsspuren.

Verglasung / Dichtungen

Verglasung mit geringen Gebrauchsspuren, Dichtungen im guten Zustand.

Karosserie innen

Interieur original, Fußmatten und Sitzbezüge mit leichten Gebrauchsspuren, Instrumente vollzählig und original, Türen lassen sich leicht öffnen und schließen, keine Korrosion im Innenraum.

Motorraum

Alle Befestigungen von Anbauteilen in Ordnung, Leitungsverlegung in Ordnung, Anbauteile original, sehr gepflegtes und sauberes Erscheinungsbild.

Unterboden

Keine Korrosionsbildung an der Karosserie, Unterboden versiegelt, Achsen, Wellen und Differentialgetriebe versiegelt.

Motor

Trockener Motorblock, Lagerungen ohne Geräusche, runder Lauf, gutes Startverhalten, Schläuche, Leitungen und Befestigungen in Ordnung (es wurde keine Probefahrt durchgeführt).

Schaltgetriebe

Trocken (es wurde keine Probefahrt durchgeführt).

Fahrwerk / Bereifung

Keine Verschleißerscheinungen erkennbar, Laufbild der Reifen in Ordnung, Bereifung gut, Stoßdämpfer trocken, Lenkung augenscheinlich ohne Beanstandungen, Bremsanlage augenscheinlich ohne Beanstandungen.

Aufgrund des ermittelten Zustandes des hier genannten Fahrzeuges wird die

Zustandsnote -- 2,5 --

festgesetzt.

Aus der Zustandsnote und den wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich ein geschätzter

Marktwert von 43.500,00 Euro (steuerneutral).

Besonderheiten

Der abgelesene Kilometerstand in Meilen ist nicht lückenlos dokumentiert und belegbar.

Bei einer Kurzbewertung handelt es sich um eine Zustandseinstufung nach grober, äußerlicher Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne detaillierte technische Untersuchung und ohne Probefahrt die doch mit Identitätsprüfung (Fahrgestellnummer). Die Untersuchung findet auch nicht zwingend auf eine Hebebühne oder Grube statt, das Ergebnis ist eine Zustandseinstufung nach dem rein äußerlich erkennbaren Zustand der Baugruppen Lack (ohne Schichtdickenmessung), Karosserie (ohne Endoskopie), Glanzteile (Chrom), Räder, Innenraum, Motorraum, Kofferraum, Sonderausstattung, Zubehör und der akustischen Prüfung des Motors. Festgestellte Abweichungen von der nachvollziehbaren Originalität (z.B. Motor, Getriebe, Anbauteile) werden bei der Wertfindung berücksichtigt. Das verbleibende Risiko der Kurzbewertung und liegt somit im Bereich von verdeckten Mängeln oder Schäden. Insbesondere sind hier zu nennen: erheblicher Verschleiß an Motor, Getriebe, Achsen und elektrischen Hilfseinrichtungen sowie verdeckte Korrosion, Verzug der Rahmen- und Bodenanlage Restunfallspuren, Mängel beim Lackaufbau und nicht Sach- und fachgerecht ausgeführte Arbeiten allgemein. Da der Markt für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge Schwankungen unterliegt, sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustands durch Restaurations- oder Instandsetzungsmaßnahmen eine erneute Wertfindung erfolgen. Der hier ermittelte Fahrzeugwert hat somit nur eine begrenzte Gültigkeit.

Schlussbemerkung

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020

Die vorliegende Marktwertermittlung und Fahrzeugbeschreibung wurde nach bestem Wissen und ohne Berücksichtigung privater Interessen erstellt.

Zinnowitz, den 11.09.2020

Der Sachverständige

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020



Bild 1



Bild 2

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020



Bild 3



Bild 4

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020



Bild 5



Bild 6

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020



Bild 7



Bild 8

Kfz. - Ingenieurbüro Aderhold

Tel. 038377 41236

Bei Rückfragen bitte stets angeben

BZM3191060 / 11.09.2020



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20