Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. (FH) EBERHARD RUF



SCHADENGUTACHTEN • BEWERTUNGEN • TECHNISCHE GUTACHTEN

Kfz-Sachverständiger / Prüfingenieur B.Eng. Peter Hench • Tel. 0175/5479094



HAUPT-/ABGASUNTERSUCHUNGEN • ÄNDERUNGSABNAHMEN Kfz-Sachverständiger / Prüfingenieur Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Ruf • Tel. 0171/2286788

Fahrzeugbewertung

210805-586

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betrifft : Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter :

A ()

Auftrag vom : 05.08.2021

Besichtigungsdatum / -ort : 05.08.2021 / Mercedes Kunzmann, 63128

Dietzenbach

Besichtigt durch : Thomas Jagusch

Zusammenfassung der Bewertung

Bewertungsergebnis:

Amtliches Kennzeichen

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des Fahrzeuges ist als gemittelte Gesamtzustandsnote 2- (Zwei minus) zu bezeichnen.

Hartungsweg 32 63897 Miltenberg Telefon: 0 93 71 / 38 86 Fax: 0 93 71 / 6 96 31

e-mail: info@svbuero-ruf.de website: www.svbuero-ruf.de

USt-IdNr.: DE 228 026 267

Bankverbindung: Sparkasse Miltenberg IBAN: DE56 7965 0000 0500 4771 53 BIC: BYLADEM1MIL

Kfz-Sachverständigenbüro Ruf

Fahrzeugbewertung 210805-586 Datum: 05.08.2021

Marktwert:

Der Marktwert unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustandes, der Ausstattung, des Zubehörs und der Besonderheiten sowie der Marktlage beträgt

12.100 € (Zwölftausendeinhundert Euro) Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : OF-ST 420H

Fahrzeugart : PKW

Aufbauart : Limousine, 4-türig
Fabrikat : MERCEDES-BENZ
Typ / Untertyp : 190 / 190 E 2.6

Fahrzeug-Ident-Nummer : WDB2010291A603383

KBA-Nummer : 0708329

Hubraum / Leistung : 2597 ccm / 118 kW

Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto G-KAT / 6-Zylinder / Reihe

Abgascode : EU1,EU3,EU2

Plätze : 5

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast : 1290 kg / 1830 kg / 540 kg Länge / Breite / Höhe : 4448 mm / 1690 mm / 1375 mm

Reifendimension : 185/65 R 15

Reifenart : Winter-Reifen, Original

-

7,0 7,0

Profiltiefe in (mm)

: 2

Anzahl der Achsen : 2

Radstand : 2665 mm

Erstzulassung : 26.11.1990

Letzte Zulassung : 28.01.2016

Laufleistung abgelesen : 167477 km

Farbe : DUNKELBLAU

Serienausstattung : ABS - Anti-Blockier-System; Drehzahlmesser; Fünfgang -

Schaltgetriebe; Halogen-Zusatz-Scheinwerfer (2); Katalysator; Kopfstützen (2); Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt; Rückspiegel mechanisch verstellbar;

Servolenkung; Zentralverriegelung

Sonderausstattung : Radio Blaupunkt, Klimaanlage

Vorschäden : Seitenwand hinten links instand gesetzt. Tür hinten links

nachlackiert. Heckdeckel beilackiert.

Kfz-Sachverständigenbüro Ruf

Fahrzeugbewertung 210805-586 Datum: 05.08.2021

Auftrag:

Ermittlung des Marktwertes eines Oldtimers zur Vorlage bei der Versicherung

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen, die Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde am Fahrzeug verglichen.

Wertbeeinflussende Faktoren:

Fahrzeug seit 1993 in Familienbesitz, deutsche Erstauslieferung, nachvollziehbare Laufleistung und Historie, original Kfz.-Brief vorhanden, original Bordwerkzeug vorhanden. Klimaanlage auf Kältemittel R134a umgerüstet. H-Kennzeichen.

Zustandsbewertung:

Das Fahrzeug befindet sich in einem gut gepflegten Zustand. Die Karosserie ist in einem guten rostfreien Zustand. Die Spaltmaße sind weitgehend einheitlich und eng gefasst. Die Türen haben ein gutes Schließverhalten mit sauberen Übergängen. Der Lack ist glatt und weist einen hohen Glanzgrad auf. Im Bereich der Stoßstange vorn sind einige Kratzer vorhanden, Am Heckdeckel sind Spuren einer Beilackierung sichtbar. Die Verglasung ist in einem guten Zustand. Das Interieur ist mit Stoff ausgestaltet und befindet sich in einem guten / leicht gebrauchten Zustand. Die Reifen haben eine gute Profiltiefe sind aber überaltert. Der Motor läuft mit normalen Laufgeräuschen, Undichtigkeiten wurden nicht festgestellt. Das Differential der Hinterachse und das Schaltgetriebe sind dicht. Der Motorraum ist in einem guten Zustand. Der Kofferraum ist in einem guten Zustand, Bordwerkzeug und Reserverad sind vorhanden. Die Chromteile haben einen guten Spiegelgrad mit kleineren Kratzern und leichten Ermattungen.

Bewertungsergebnis:

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des Fahrzeuges ist als gemittelte Gesamtzustandsnote 2- (Zwei minus) zu bezeichnen.

Diese Bewertung wurde unparteilsch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Kfz-Sachverständigenbüro Ruf

Fahrzeugbewertung 210805-586

Marktwert:

Der Marktwert unter Berücksichtigung des technischen und optischen Zustandes, der Ausstattung, des Zubehörs und der Besonderheiten sowie der Marktlage beträgt

Datum: 05.08.2021

12.100 € (Zwölftausendeinhundert Euro)



geprüfter Kfz-Sachverständiger für Schäden und Bewertung